旧型膨張水処理ユニットとのセット可否

青文字：廃番品

				自動水栓一体形電気温水器 ３Ｌタイプ						自動水栓一体形電気温水器 ６Ｌタイプ				
				REAH03型（出湯口：樹脂）			REAK03型/RECK03型（出湯口：樹脂）			REAH06型（出湯口：黄銅）			REAK06型（出湯口：黄銅）	
				TENA40AH TENA41AH TENA12AH/ALH TENA12FH/FLH TENA12BLH TENA61AH TLE27002J TLE26006J/7J/8J TLE25007J/7J/8J	TEN40AH/AHX TEN41AH/AHX	TEN12AH/AHX TEN12LH/LHX	TEN61AH/AHX	TEN84GH/GHX TEN85GHX TEN85G1H/G1HX	TLN22TER	TENA40AH TENA41AH TENA12AH	TEN40AH/AHX TEN41AH/AHX	TEN12AH/AHX	TENA61AH	TEN84GH/GHX TEN85GHX TEN85G1H/G1HX
	継手材質	品番	対象電温	定流量弁 2L/分	定流量弁 3L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 3L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 2L/分	定流量弁 3.5L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 2L/分	定流量弁 4L/分
膨張水処理ユニット	旧型	RHE22NJ	REA06 REA12	× 出湯継手の材質が黄銅で六角ナットを工具で締め付ける仕様なので、REAH/K03型には接続できない。					— 品揃えなし	× 毎分2Lでは性能発揮できない	× 水栓出湯ホース接続径が異なり、変換アダプターでの対応が出来ない。（漏水リスクあり）		× 毎分2Lでは性能発揮できない	× 水栓出湯ホース接続径が異なり、変換アダプターでの対応が出来ない。（漏水リスクあり）
		RHE618	REA03											
		RHE655	REA03 REA06 REA12								○			○
		RHE655H	REA03 REA06 REA12											
			REAH06 REAK06								○ 本来の組み合わせ	○ 本来の組み合わせ		○ 本来の組み合わせ
		RHE678（3～3.5L/分用）	RECK03 REAH03 REAK03	× 吐水量が著しく低下するためセットできません。	○ 本来の組み合わせ	×	○ 本来の組み合わせ	×	×	× ねじ部手締め仕様のため締め付け不足により漏水リスクあり				× ねじ部手締め仕様のため締め付け不足により漏水リスクあり
		RHE690（4L/分用）	RECK03 REAH03 REAK03		×	○ 本来の組み合わせ	×	○ 本来の組み合わせ						
	新型	RHE710 RHE710R	REAH03/06 REAK03/06 RECK03 REAL03	○ 本来の組み合わせ	○	○	○	○	○ 本来の組み合わせ	○ 本来の組み合わせ	○ 本来の組み合わせ	○ 本来の組み合わせ	○ 本来の組み合わせ	○ 本来の組み合わせ