


耐圧検査注意書



保護カバー 図1




図2

洗浄蓋は配管洗浄及び耐圧検査用です。配管施工完了後、耐圧検査前に以下の操作を必ず行って下さい。

- 作業手順：1. 図1のように、保護カバーを取り外します。
2. 図2のように、固定ネジを時計回りに増し締めします。
3. 耐圧検査完了後、保護カバーをもとの位置に戻します。