




リモコン (1カ月に1回を目安)
 グリル・埋め込み部材^{※1} (半年に1回を目安)

リモコン、グリル、埋め込み部材^{※1}の汚れをふき取る

水でぬらした柔らかい布を十分に絞ってふく。



汚れが落ちないときは
 薄めた中性洗剤を含ませた
 柔らかい布でふき取り、
 その後水ぶきする。



※1 埋め込み部材:TOTOバスルーム専用のセット品になります。




警告

グリルの吸い込み口・吹き出し口表面にフィルター(市販品・レンジ用
 フィルターなど)を取り付けない
 機器内部の温度が上昇し火災や故障の原因になります。



お願い

入浴剤をご使用されるときは、運転を停止してください。入浴剤の色素がグリル表面に
 付着することがあります。付着した場合は濡れた布でよくふき取ってください。



副吸い込み口 (1カ月に1回を目安)

TYB3012G型/TYB3022G型
 TYB4012G型/TYB4013G型/TYB4022G型のみ


1. フィルターを取り外す

吸い込み口グリル側面の凹部に指をかけて取り外す。
 吸い込み口グリル裏のフィルターを取り外す。

2. ほこりを取り除く

- ・ フィルター
 掃除機でほこりを吸い取る。
- ・ 吸い込み口グリル
 柔らかい布でふき取る。

フィルター
 (吸い込み口グリル裏についています)



吸い込み口グリル

3. フィルターを取り付ける

吸い込み口グリル裏にフィルターを取り付ける。
 吸い込み口グリルを取り付ける。