

クリックシャワー用調圧弁の小穴について

調圧弁には、圧力を調整するための小穴があります。


下記内容のように小穴より水漏れすることがあります。

- ① 小穴より水が入り、クリック開閉時、エアと一緒にその水がでることがありますが、問題はありません。
- ② 小穴よりポタポタ水漏れが続く場合は、調圧弁一式での交換が必要となります。

調圧弁には小穴が開いています。

旧型の調圧弁

現行品の調圧弁




旧品：部品品番なし

旧品：THJ6

現行品：THJ6R

※同一品番で同じですが、小穴の位置が異なります。



この部分が調圧弁になります。シャワーホースと本体側エルボの間に取り付けられています。

旧型品と形状は異なりますが、現行品と互換性がありますので交換してください。

※機能と、接続部は同じです。

製品品番	調圧弁品番
TBV034型	THJ45
上記以外	THJ6R

