

青文字：廃番品

				自動水栓一体形電気温水器 3 Lタイプ							自動水栓一体形電気温水器 6 Lタイプ					
				REAH03型 (出湯口：樹脂)			REAK03型/RECK03型 (出湯口：樹脂)				REAH06型 (出湯口：黄銅)			REAK06型 (出湯口：黄銅)		
				TENA40AH TENA41AH TENA12AH/ALH TENA12FH/FLH TENA12BLH TLE27002J TLE26006J/7J/8J TLE25007J/7J/8J	TEN40AH/AHX TEN41AH/AHX	TEN12AH/AHX TEN12LH/LHX	TENA61AH	TEN61AH/AHX	TEN84GH/GHX TEN85GHX TEN85G1H/G1HX	TLN22TER	TENA40AH TENA41AH TENA12AH	TEN40AH/AHX TEN41AH/AHX	TEN12AH/AHX	TENA61AH	TEN84GH/GHX TEN85GHX TEN85G1H/G1HX	
継手 材質		品番	対象電温	定流量弁 2L/分	定流量弁 3L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 2L/分	定流量弁 3L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 2L/分	定流量弁 3.5L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 2L/分	定流量弁 4L/分	
膨張水処理ユニット	旧型	黄銅	RHE22NJ	REA06 REA12	× 出湯継手の材質が黄銅で六角ナットを 工具で締め付ける仕様なので、 REAH/K03型には接続できない。					— 品揃えなし	× 毎分2Lでは 性能発揮でき ない	× 水栓出湯ホース接続径が異なり、 変換アダプターでの対応 が出来ない。 (漏水リスクあり)		× 毎分2Lでは 性能発揮でき ない	× 水栓出湯ホース 接続径が異なり、 変換アダプ ターでの対応が 出来ない。(漏 水リスクあり)	
			RHE618	REA03												
			RHE655	REA03 REA06 REA12												
			RHE655H	REA03 REA06 REA12												
				REAH06 REAK06												
			RHE678 (3~3.5L/分 用)	RECK03 REAH03 REAK03	× 吐水量が著しく低 下するためセット できません。	○ 本来の組み 合わせ	×	× 吐水量が著しく低 下するためセットで きません。	○ 本来の組み 合わせ	×		× ねじ部手締め仕様のため 締め付け不足により 漏水リスクあり			× ねじ部手締め仕 様のため締め付 け不足により 漏水リスクあり	
		RHE690 (4L/分用)	RECK03 REAH03 REAK03	×	○ 本来の組み 合わせ		×	○ 本来の組み 合わせ								
	新型	樹脂	RHE710 RHE710R	REAH03/06 REAK03/06 RECK03 REAL03	○ 本来の組み 合わせ	○	○	○ 本来の組み 合わせ	○	○ 本来の組み 合わせ	○ 本来の組み 合わせ	○ 本来の組み 合わせ	○ 本来の組み 合わせ	○ 本来の組み 合わせ	○ 本来の組み 合わせ	○ 本来の組み 合わせ