

旧型膨張水処理ユニットとのセット可否

			自動水栓一体形電気温水器 3Lタイプ							自動水栓一体形電気温水器 6Lタイプ					
			REAH03型 (出湯口:樹脂)			REAK03型/RECK03型 (出湯口:樹脂)				REAH06型 (出湯口:黄銅)			REAK06型 (出湯口:黄銅)		
			TENA40AH TENA41AH TENA12AH/ALH TENA12FH/FLH TENA12BLH TLE27002J TLE26006J/7J/8J/9J TLE25006J/7J/8J/9J TLE20006J TLE21006J TLE22006J TLE24006J/7J/8J TLE28002J/5J/7J TLE32002J/5J TLE33001J/2J/5J	TEN40AH/AHX TEN41AH/AHX	TEN12AH/AHX TEN12LH/LHX	TENA61AH TLE32008J TLE32011J TLE33003J/4J/6J	TEN61AH/AHX	TEN84GH/GHX TEN85GHX TEN85G1H/G1HX	TLN22TER	TENA40AH TENA41AH TENA12AH	TEN40AH/AHX TEN41AH/AHX	TEN12AH/AHX	TENA61AH	TEN84GH/GHX TEN85GHX TEN85G1H/G1HX	
			緑文字:2208発売 青文字:廃番品												
継手材質	品番	対象電温	定流量弁 2L/分	定流量弁 3L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 2L/分	定流量弁 3L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 2L/分	定流量弁 3.5L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 2L/分	定流量弁 4L/分	
膨張水処理ユニット 旧型	黄銅	RHE22NJ	REA06 REA12	出湯継手の材質が黄銅で六角ナットを工具で締め付ける仕様なので、REAH/K03型には接続できない。							品揃えなし	× 水栓出湯ホース接続径が異なり、変換アダプターでの対応が出来ない。 (漏水リスクあり)			× 水栓出湯ホース接続径が異なり、変換アダプターでの対応が出来ない。 (漏水リスクあり)
		RHE618	REA03								○			○	
		RHE655	REA03 REA06 REA12								×			×	
		RHE655H	REA03 REA06 REA12								○ 本来の組み合わせ			×	
		RHEAH06 REAK06	REA06 REAK06								○ 本来の組み合わせ			○ 本来の組み合わせ	
	(3~3.5L/分用)	RHE678	RECK03 REA03 REAK03	×	○ 本来の組み合わせ	×	×	○ 本来の組み合わせ	×	×	×	×	×	×	
		RHE690 (4L/分用)	RECK03 REA03 REAK03												
新型	樹脂	RHE710 RHE710R	REA03/06 REAK03/06 RECK03 REAL03	○ 本来の組み合わせ	○	○	○ 本来の組み合わせ	○	○ 本来の組み合わせ	○ 本来の組み合わせ	○ 本来の組み合わせ	○ 本来の組み合わせ	○ 本来の組み合わせ	○ 本来の組み合わせ	