

旧型膨張水処理ユニットとのセット可否

			自動水栓一体形電気温水器 3Lタイプ								自動水栓一体形電気温水器 6Lタイプ														
			REAH03型 (出湯口：樹脂)				REAK03型/RECK03型 (出湯口：樹脂)				REAH06型 (出湯口：黄銅)			REAK06型 (出湯口：黄銅)											
			TENA40AH TENA41AH TENA12AH/ALH TENA12FH/FLH TENA12BLH TLE27002J TLE26006J/7J/8J/9J TLE25006J/7J/8J/9J TLE25006JA/7JA/8JA/9JA TLE20006J TLE21006J TLE22006J TLE24006J/7J/8J TLE28002J/5J/7J TLE32002J/5J TLE33005J TLE35004J	TEN40AH TEN40AHX TEN41AH TEN41AHX	TLE33001J TLE33002J	TEN12AH TEN12AHX TEN12LH TEN12LHX	TENA61AH TLE32008J TLE32011J TLE33006J	TEN61AH TEN61AHX	TLE33003J TLE33004J	TEN84GH REN84GHX TEN85GHX TEN85G1H TEN85G1HX	TLN22TER	TENA40AH TENA41AH TENA12AH	TEN40AH TEN40AHX TEN41AH TEN41AHX	TEN12AH TEN12AHX	TENA61AH	TEN84GH TEN84GHX TEN85GHX TEN85G1H TEN85G1HX									
継手 材質	品番	対象電温	定流量弁 2L/分	定流量弁 3L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 2L/分	定流量弁 3L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 2L/分	定流量弁 3.5L/分	定流量弁 4L/分	定流量弁 2L/分	定流量弁 4L/分									
膨張水処理ユニット	旧型	黄銅	RHE22NJ	REA06 REA12	× 出湯継手の材質が黄銅で六角ナットを 工具で締め付ける仕様なので、 REAH/K03型には接続できない。												— 品揃えなし	× 毎分2Lでは 性能発揮でき ない	× 水栓出湯ホース接続径が異 なり、変換アダプターでの対応 が出来ない。 (漏水リスクあり)		× 毎分2Lでは 性能発揮でき ない	× 水栓出湯ホース 接続径が異な り、変換アダプ ターでの対応が 出来ない。(漏 水リスクあり)			
			RHE618	REA03															○ 本来の組み 合わせ			○ 本来の組み 合わせ		○ 本来の組み 合わせ	
			RHE655	REA03 REA06 REA12															○ 本来の組み 合わせ			○ 本来の組み 合わせ		○ 本来の組み 合わせ	
			RHE655H	REA03 REA06 REA12															○ 本来の組み 合わせ			○ 本来の組み 合わせ		○ 本来の組み 合わせ	
				REAH06 REAK06															○ 本来の組み 合わせ			○ 本来の組み 合わせ		○ 本来の組み 合わせ	
	RHE678 (3~3.5L/分 用)	RECK03 REAH03 REAK03	× 吐水量が著しく低下するためセッ トできません。	○ 本来の組み 合わせ	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×							
RHE690 (4L/分用)	RECK03 REAH03 REAK03	×	○ 本来の組み 合わせ	○	○ 本来の組み 合わせ	×	×	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×								
新型	樹脂	RHE710 RHE710R	REAH03/06 REAK03/06 RECK03 REAL03	○ 本来の組み 合わせ	○	○ 本来の組み 合わせ	○	○	○ 本来の組み 合わせ	○	○ 本来の組み 合わせ	○	○	○ 本来の組み 合わせ	○	○ 本来の組み 合わせ	○								

青文字：廃番品