


キッチン水栓とのセット可否

電気温水器・即湯器 水栓品番				パブリック用 温度調節タイプ		魔法びん電 気即湯器
				REK	REW-B	REQ02A
台 付 き	シングル混合水栓	GG	TKS05301J 	○	○	○
			TKS05302J 	○	○	○
			TKS05310J 	○	○	○
	シングル混合水栓 (湯側角度規制)	GG	TK431型 	○	○	○
	シングル混合水栓 (ハンドシャワー付)	RF	202608発売 TKG203A0J 	×	○	○
		タッチ スイッチ 水栓	TKN34PBTA 	×	×	○
		コンテンポ ラリ	TKWC35ESB 	×	○	○
		ニュー ウェーブ	TKN34PBRRA 	○	○	○
		GG	TKS05305JA 	×	×	○
		GG	TKS05306JA 	×	×	○
	シングル混合水栓 (シャワー付)	GG	TKS05304J 	×	×	○
		GG	TKS05303J 	○	○	○
		GG	TKS05313J 	×	×	○
	タッチレス混合水栓 (ハンドシャワー付)	RF	202608発売 TKG206A0J TKG209A0J 	×	×	×
	タッチレス浄水器 兼用混合水栓 (ハンドシャワー付)	RF	202608発売 TKG206B0J TKG209B0J 	×	×	×
	浄水器兼用 混合水栓 (ハンドシャワー付)	GG	TKS05308JA TKS05321J 	×	×	×
	浄水器兼用 混合水栓 (シャワー付)	GG	TKS05307J TKS05320J 	×	×	×
		GG	TKS05317J TKS05322J 	×	×	×
	ビルトイン形 浄水器兼用混合水栓		TKG38BSA TKG38C 	×	×	○※1
	シングル混合水栓 (分岐口付)	GG	TKS05309J 	○※3	○※3	○
	2ハンドル混合水栓		TKJ23UR 	○	○	○
	自動水栓 (シングル混合栓・ グースネックタイプ)		TEK34UPASB 	×	×	×
	台付き 2ハンドル取り替え用 シングル混合水栓		TKS05319J 	○※3	○※3	○

電気温水器・即湯器 水栓品番				パブリック用 温度調節タイプ		魔法びん電 気即湯器
				REK	REW-B	REQ02A
壁 付 き	シングル混合水栓 (ハンドシャワー 付)	GG	TKS05314J 	×	×	○
	シングル混合水栓 (シャワー付)	GG	TKS05316J 	○	○	○
	シングル混合水栓	GG	TKS05311J 	○	○	○
			TKS05312J 	○	○	○
			TKS05315J 	○	○	○
	浄水器兼用混合 水栓 (シャワー付)	GG	TKS05318J TKS05323J 	×	×	×
	2ハンドル混合水 栓	GG	TKJ20BAU 	○	○	○
			TKJ20AAU (廃番) 	○	○	○

×：水栓はセットできません。下表「セット不可理由」を参照ください。
○：セット可能

- 必ず給水圧（流動時）0.1MPa以上を確保してください。
- 電気温水器1台に対してキッチン水栓1台の接続としてください。
（水栓複数台を同時に使用した際の湯切れや流量低下を避けるため）
- REKと組み合わせる場合は、必ずREKの混合湯口（約60℃出湯※2）に接続してください。
出湯口（約90℃出湯）に接続すると水栓が破損し水漏れするおそれがあります。
出湯口には熱湯用単水栓（T76Dなど）を接続してお使いください。
- 上記水栓とREK、REW-Bを組み合わせる場合は洗い物用としてご使用ください。
飲料用としてご使用になる場合は、REKと熱湯用単水栓（T76Dなど）の組み合わせで、80℃以上でご使用ください。

セット不可理由

	【セット不可理由】
×	水栓の圧力損失が大きく吐水流量が確保できない(勢いが弱い)ため。 ※シャワー水栓の場合、十分なシャワー感が得られません。

機種	【セット不可理由】
REW-D	・混合バルブ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。 ・出湯温度が36℃と湯温が低く、洗い物に不向きなため。
REW-E	類似機種でコスト、サイズ、機能面で優位性のあるREW-Bをおすすめしているため。 ※REW-Eを選定する場合、キッチン水栓とのセット可否はREW-Bと同じです。
REW-F	・混合バルブ内蔵のため、配管圧損が大きく吐水流量が確保できないため。 ・出湯温度が36℃と湯温が低く、洗い物に不向きなため。 ・貯湯量が3Lと少なく、湯切れの心配があるため。
RE-S(住宅向け)	・外径φ32のストラップ以外は取付けできないため。

- ※1. 浄水器カートリッジと施工上干渉しないことが設置可の条件となるため、注意が必要です。
- ※2. 沸き上がり温度、給水温度で変動します。
- ※3. 食洗機分岐はできません。
- 小型電気温水器は吐水量不足や湯切れの問題がありますので、各食器洗い乾燥機メーカーでは、中型電気温水器や10号以上の先止め式給湯器などを指定されています。