



フランジ本体が陶器部と
干渉し収まらない

A green callout box containing the text: フランジ本体が陶器部と干渉し収まらない (The flange body does not fit due to interference with the ceramic part).